

Aufmaß F 1, F 2, F 3

Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung





X = gewünschter Überstand

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = A einschließlich des

gewünschten Überstands (X)

Bestellhöhe = H einschließlich des


gewünschten Überstands (X)

Hinweise

- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung





X = gewünschter Überstand

Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = A einschließlich des

gewünschten Überstands (X)

Bestellhöhe = H


Mit Pendelsicherung

Bestellhöhe = H abzgl. 10 mm

Ohne Pendelsicherung

Bestellhöhe = H abzgl. 5 mm

Montage im Glasfalz - CA Befestigung







Glasfalz gerade




Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehrerenPunkten.

Bestellbreite = A Bestellhöhe = H

Bestellbreite = A abzgl. 5 mm **Bestellhöhe** = H

Allgemeine Hinweise





Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.

Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

Bestellmass: Totale Breite minus 5mm!